




Bestcombi 2000
Motor 3300455009 ab 01/2018

schepbach



Motor:

Schaltkasten:

T1	Klemmleiste 2. links von Schütz
T2	Klemmleiste 3. links von Schütz
U1	Schalter Kontakt 12
V1	Schalter Kontakt 22
U2/V2	Schalter Kontakt 10
Ge/Gr.	Masse

Info: Kabel von bestehenden/defekten Motor verwenden.